



N° D'IMPRIMÉ C68940824

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

03/03/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26060613

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : FR-647-YQ (F) Date d'immatriculation : 18/04/2024 Date de 1^{ère} mise en circulation : 06/08/2020

Marque

NISSAN

Désignation commerciale

LEAF 40KWH

(1) N° dans la série du type (VIN)

SJNFAAZE1U0086787

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10NSSVP038P205

Énergie

EL

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

55831

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/02/2024 : 43495 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-7.6 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	3 %		0 %	
Forces verticales :	904 daN		705 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	400 daN	400 daN	272 daN	270 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	400 daN	400 daN	272 daN	270 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	83 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	36 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+2.0 %		+2.0 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %		-4.0 %	