

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14393651

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/08/2026		26006481	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Favorable			DEFAILLANCES MINEURES : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G) 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0460, P12F3 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/07/2024 : 58653km		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
16/08/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 031Z1313					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FQ-918-RN (F)		19/06/2020	19/06/2020		
Marque		Désignation commerciale			
DS		DS 7 CROSSBACK			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VR1J45GBULY021698		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CPFVP000R441		EE			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
100209					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					

FQ-918-RN
CT : 16/08/2028
N° d'agrément : S031Z123
N° de série : VR1J45GBULY021698
N° d'imprimé : ZA14393651

S031Z123
26006481
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.9m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		3%		
Forces verticales	1032daN		892daN		
Frein de service					
Force de freinage:	370daN	355daN	326daN	313daN	
Déséquilibre (<20%):	5%		4%		
Force de freinage (efficacité):	370daN	355daN	326daN	313daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	70%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%				
Emissions à l'échappement					
CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.003					
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.7%	-1.6%			
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-0.1%	-2.8%			