

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635663343

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																			
Contrôle technique périodique	16/10/2025	25087274																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD. 4.3.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARD. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), ARD. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AR,AV. 6.2.8.b.2. MARCHEPIEDS POUR ACCEDER A LA CABINE : Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs, G,D. 8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P253F P242F 8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD,ARG,AVG.																																																																				
15/12/2025	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/07/2023 : 75021km / 12/01/2024 : 84345km /																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																					
Contre visite																																																																					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																					
N° D'AGRÈMENT : S0135227																																																																					
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																																					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																																					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																					
N° D'AGRÈMENT : 013S1572 SIGNATURE : 																																																																					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FJ-869-VY (F) 15/01/2024 30/08/2019																																																																					
Marque Désignation commerciale NISSAN NP300 NAVARA																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VSKBTND23U0136767 N1G CTTE																																																																					
Type/CNIT Énergie N1GNSSCT040R065 GO																																																																					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 118699																																																																					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																					
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																					
DATE :																																																																					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																					
	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td></td><td>-1.8m/Km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Déssymétrie suspension (≤30%):</td><td>1%</td><td></td><td>1%</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td>1251daN</td><td></td><td>990daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>395daN</td><td>394daN</td><td>306daN</td><td>321daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td>1%</td><td></td><td>5%</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>395daN</td><td>394daN</td><td>306daN</td><td>321daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td>63%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-3% à -0,5%)</td><td>-1.6%</td><td>-1.9%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>-4.0%</td><td>-4.0%</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					AVANT		ARRIÈRE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):		-1.8m/Km			Déssymétrie suspension (≤30%):	1%		1%		Forces verticales :	1251daN		990daN		Frein de service :					Forces de freinage :	395daN	394daN	306daN	321daN	Déséquilibre (<20%):	1%		5%		Forces de freinage (efficacité) :	395daN	394daN	306daN	321daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	63%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%					Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.6%	-1.9%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																																		
	G	D	G	D																																																																	
Ripage (-8 à + 8m/km):		-1.8m/Km																																																																			
Déssymétrie suspension (≤30%):	1%		1%																																																																		
Forces verticales :	1251daN		990daN																																																																		
Frein de service :																																																																					
Forces de freinage :	395daN	394daN	306daN	321daN																																																																	
Déséquilibre (<20%):	1%		5%																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	395daN	394daN	306daN	321daN																																																																	
Taux d'efficacité (≥ 50%):	63%																																																																				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%																																																																					
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	-1.6%	-1.9%																																																																			
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-4.0%	-4.0%																																																																			