PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13762053 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 22/10/2025 25008465 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ **DEFAILLANCES CRITIQUES:** Défavorable pour défaillances critiques 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES: Corde visible ou endommagée (ARD) (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ **DEFAILLANCES MAJEURES:** 22/10/2025 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE (marque minimale atteinte) (ARD, ARG) 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVG, AVD) Contre-visite 4.1.2.a.2. ORÌENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exidences (D) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.2.1.a.2. ÉTÁT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : : Source lumineuse défectueuse (D) 4.3.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AR) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES: Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARD, ARG) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 5.2.3.f.2. PNEUMATIQUES : Frottement ou risque de frottement du 31700 BEAUZELLE pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise) (ARD, ARG) Tel: 05.61.42.27.81 6.1.7.g.2. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé (AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 blessures (ARG, D) 6.2.3.d.2. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière détériorée SIGNATURE: susceptible de provoquer des blessures (AVD) 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures (D) IDENTIFICATION DU VÉHICULE **DEFAILLANCES MINEURES:** Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 0.3.1.a.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Manquant ou introuvable CW-358-TR (F) 18/12/2023 10/07/2013 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD) Margue 3.2.1.a.1. ETAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV) Désignation commerciale 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou RENAULT MASTER élément endommagé (AVG, AR, ARD, ARG, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR, D) (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : VF1MAF4FE49252668 CTTE 28/07/2022: 128787km / 08/11/2023: 143013km / Type/CNIT Énergie N10RENCT313V093 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 167022 Ripage (-8 à +8m/km)+3.4m/km 4% 8% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

CW-358-TR CT: 22/10/2025 N° d'agrément: \$031Z123 N° de série: VF1MAF4FE49252668

N° d'imprimé :za13762053

PROCÈS-VERBAL N°:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

S031Z123 25008465 XXXXXXX

DATE:

Dissymétrie suspension (=30%) 1293daN 789daN Forces verticales Frein de service Force de freinage: 461daN 430daN 268daN 278daN Déséquilibre (<20%): 7% 4% Force de freinage (efficacité): 461daN 430daN 268daN 278daN Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 18% Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.17 - C2: <0.10 Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -0.7% +0.0%