

N° D'IMPRIMÉ C72030978

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL							
Contrôle technique périodique	13/10/2026	26065452							
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ								
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.1.4.a.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES) : Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences AVG 5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVG								
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ									
12/12/2026									
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE									
Contre-visite									
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE									
N° D'AGRÉMENT : S033C324									
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD									
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262									
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR									
N° D'AGRÉMENT : 091C0438									
SIGNATURE :									
IDENTIFICATION DU VEHICULE									
(2) Immatriculation et pays BP-135-DY (F)	Date d'immatriculation 30/12/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 23/12/2008							
Marque AUDI	Désignation commerciale A5 V6 3.0 TDI DPF 240 CH QUATT								
(1) N° dans la série du type (VIN) WAUZZZ8T19A032590	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP							
Type/CNIT MAU89J1VJ509	Énergie GO								
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice									
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES								
165190									
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE									
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :									
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :									
				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :					-1.5 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :					0 %	3 %			
Forces verticales :					1046 daN	706 daN			
Frein de service									
Forces de freinage :	392 daN		407 daN	276 daN		262 daN			
Déséquilibre (<20%) :		4 %			5 %				
Forces de freinage (efficacité) :	392 daN		407 daN	276 daN		262 daN			
Taux d'efficacité global ($\geq 50 \%$) :	76 %								
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) : 27 %									
Émissions à l'échappement									
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1									
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-4.0 % -1.5 %									
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :+2.0 % -2.6 %									