

N° D'IMPRIMÉ C74174589

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	31/08/2026	26064501			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse AVD 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger ARD, ARG				
30/10/2026	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/05/2018 : 99414 km / 17/07/2019 : 114572 km / 30/07/2019 : 114597 km / 10/06/2020 : 117814 km / 03/08/2022 : 160343 km / 18/09/2024 : 197710 km				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S033C324					
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD					
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 091 C0438					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation			
CF-717-LS (F)	23/06/2020	23/05/2012			
Marque	Désignation commerciale				
DACIA	LODGY				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
UU1JSDCL546767886	M1	VP			
Type/CNIT	Énergie				
M10DACVP000Z431	GO				
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
219838					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
G AVANT D G ARRIERE D					
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+8.7 m/km				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %		5 %		
Forces verticales :	801 daN		542 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	333 daN	310 daN	215 daN	200 daN	
Déséquilibre (<20%) :	7 %		8 %		
Forces de freinage (efficacité) :	333 daN	310 daN	215 daN	200 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	78 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	25 %				
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C2:0.48 m-1	C3:0.41 m-1	C4:0.25 m-1	Moyenne:0.38 m-1	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.9 %	-1.3 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.9 %	-4.0 %			