

N° D'IMPRIMÉ C68940932

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	09/03/2026	26060775					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEaux DE GRAVITÉ						
Favorable	Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/06/2023 : 73129 km / 27/05/2024 : 107054 km						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
08/03/2028							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contrôle technique périodique							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÉMENT : S033C324							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÉMENT : 033C1314							
SIGNATURE : 							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays FH-941-KW (F)	Date d'immatriculation 03/06/2024	Date de 1ère mise en circulation 28/06/2019					
Marque CITROEN	Désignation commerciale C5 AIRCROSS						
(1) N° dans la série du type (VIN) VR7ARHNSJKL065873	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP					
Type/CNIT M1OCTRVPO69A775	Énergie ES						
Document(s) présent(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ							
137753							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES							
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		-1.4 m/km			5 %		
Forces verticales :		886 daN			620 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :	271 daN		279 daN	215 daN		197 daN	
Déséquilibre ($<20\%$) :		3 %			9 %		
Forces de freinage (efficacité) :	271 daN		279 daN	215 daN		197 daN	
Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :	63 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :	20 %						
Émissions à l'échappement							
CO ralenti ($\leq 0.3 \%$) : 0.24 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2 \%$) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.019							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.3 % -1.8 %							
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : +0.6 % -0.5 %							