

Vérification des appareils de levage

Contrôle Selon l'arrêté du 1er mars 2004 modifié, Code du travail article R4323-23, circulaire DRT n°2005-04 du 24 mars 2005
Vérification générale périodique



Client

ENCHERES MAT
IMPASSE DE TOULOUSE
ZI DE TAVERNIE
31150 BRUGUIERES

Lieu d'intervention

Dépôt ENCHÈRES MAT
BRUGUIERES

Identification de l'équipement

Marque : TAKEUCHI Modèle :
Type : TB153FR Année : 2 017
Marquage : CE
N° Constructeur : 158303027
Porteur :
Immat. / châssis :
N° Client : 1629925
CMU en daN : 500
Compteur : 6665 H

Conditions de la vérification

Appareil mis à disposition clairement identifié pendant le temps nécessaire : Oui
Mise à disposition de la notice d'instructions : Non
Mise à disposition de la déclaration de conformité (appareils neufs) : Sans Objet
Mise à disposition du certificat de conformité (appareils d'occasion) : Non
Rapports des vérifications précédentes mis à disposition : Non
Carnet de maintenance mis à disposition : Non
Mise à disposition des moyens nécessaires à l'accès aux parties à examiner : Oui
Mise à disposition des charges d'essais et/ou d'épreuves : Oui
Mise à disposition du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil : Non

Conclusion de la vérification

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou défauts auxquelles il y a lieu de remédier.

Récapitulatif des observations

- 1 Capotage arrière droit déformé - *Y remédier*
- 2 Abaques de charge illisible
Essais réalisés avec une charge de 500ka - *À afficher au poste de conduite*
- 3 Jeu important en pied de flèche - *Y remédier*
- 4 Guide de canalisation hydraulique déformé - *Y remédier*
- 5 Canalisations rigide déformé sur flèche - *Y remédier*
- 6 Indicateur de surcharge inopérant - *Y remédier*
- 7 Support de répartiteur de graissage centralisé détérioré et fuite de graisse sur raccords de canalisations - *Y remédier*

Représentant client :

Vérificateur : David MALECAMP

