PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13976154 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 20/11/2025 25009265 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) 19/01/2026 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G, D) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement Contre-visite susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV, AR) 7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DÈ LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE (AVG, AVD) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : **DEFAILLANCES MINEURES:** 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou 31700 BEAUZELLE élément endommagé (AVD) Tel: 05.61.42.27.81 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/05/2023: 57417km / 04/12/2023: 64875km / (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FG-343-WE (F) 15/12/2023 11/06/2019 Margue Désignation commerciale DACIA SANDERO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre UU1B5220163405096 Type/CNIT Énergie M10DACVP001W366 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT

93348

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FG-343-WE

19/01/2026

N° d'agrément : S0317123

N° de série : UU1B5220163405096

N° d'imprimé :za13976154

S031Z123 25009265 XXXXXXX

ARRIERE D G G Ripage (-8 à +8m/km)-0.2m/km Dissymétrie suspension (=30%) 1% 8% Forces verticales 609daN 419daN Frein de service 217daN 160daN 175daN

Force de freinage: 232daN

Déséquilibre (<20%): 7% 9% Force de freinage (efficacité): 232daN 217daN 160daN 175daN Taux d'efficacité global (=58%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 24%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (=0.3): 0 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.014

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4.0% -4.0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%