



PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 636283159

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 25/09/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25086712
---	------------------------------------	---------------------------------

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
--	--

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 24/11/2025
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S013S227
--

(9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0442888800
Espace Carthage
13700 MARIIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 013S1363 SIGNATURE : 
--

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays GD-526-DT (F)	Date d'immatriculation 26/11/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 26/11/2021
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale TRANSPORTER	
(1) N° dans la série du type (VIN) WV1ZZZ7HZN007535	(5) Catégorie internationale N1	Genre CTTE
Type/CNIT N10VWGCTY605268	Énergie GO	
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 133079

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : _____ DATE : _____ N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : _____
--

Défaillance(s) majeure(s)
 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV.
 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.
 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AVD.
 6.2.5.a.2. SIEGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse
 8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
 Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P229E P22A7
 8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)
 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, ARG,ARD.
 5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé, AVG,AVD,ARG,ARD.
 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré, AVD.
 6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, AVD,ARD.
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNEES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, AVD,ARG,D.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
 07/08/2025 : 133074km /

	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km):		-1.2m/Km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):		3%		9%
Forces verticales :		1242daN		736daN
Frein de service :				
Forces de freinage :	391daN	408daN	239daN	249daN
Déséquilibre (<20%):		5%		5%
Forces de freinage (efficacité) :	391daN	408daN	239daN	249daN
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	65%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 21%				
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.4%	-2.7%		