

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA61194177**

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|
| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
| Contrôle technique périodique | 12/05/2026 | 26002041 |

| |
|--|
| (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE |
| Défavorable pour défaillances majeures |

| |
|---|
| (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ |
|---|

| |
|---|
| (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ |
| 11/07/2026 |

DEFAILLANCES MAJEURES :
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (ARG)

| |
|-----------------------------|
| NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE |
| Contre-visite |

DEFAILLANCES MINEURES :
1.1.13.d.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré (ARD)
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARD, ARG, AVD, AVG)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (ARG, ARD, AR)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, G, ARG)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)

| |
|---|
| IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE |
| N° D'AGRÉMENT : S031Z207 |
| (9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN |
| (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR |

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
30/07/2020 : 138696km / 09/06/2021 : 139557km / 07/08/2023 : 151504km / 12/11/2024 : 155503km / 26/09/2025 : 160745km

| |
|----------------------------------|
| (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR |
| N° D'AGRÉMENT : 031Z1569 |
| SIGNATURE : |

| |
|---|
| IDENTIFICATION DU VÉHICULE |
| (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation |
| EJ-793-EV (F) 28/06/2021 10/01/2017 |
| Marque Désignation commerciale |
| PEUGEOT BOXER |
| (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre |
| VF3YA2MFB12D29329 N1 CTTE |
| Type/CNIT Énergie |
| N10PGTCT0639872 GO |
| Document(s) présenté(s) |
| Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice |

| |
|------------------------|
| (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ |
| 161960 |

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| |
|--|
| INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE |
| PROCÈS-VERBAL N° : DATE : |
| N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : |

| | AVANT | | ARRIÈRE | |
|--|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | G | D | G | D |
| Ripage (-8 à +8m/km) | +1.6m/km | | | |
| Dissymétrie suspension (=30%) | 1% | | 1% | |
| Forces verticales | 1327daN | | 882daN | |
| Frein de service | | | | |
| Force de freinage: | 439daN | 472daN | 195daN | 204daN |
| Déséquilibre (<20%): | 7% | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité): | 439daN | 472daN | 195daN | 204daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 59% | | | |
| Frein de stationnement | Taux d'efficacité (=18%): 22% | | | |
| Emissions à l'échappement | | | | |
| Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 | | | | |
| Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) | -0.9% | -1.3% | | |
| Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) | -3.7% | -4.0% | | |

EJ-793-EV

CT : 11/07/2026

S031Z207

VF3YA2MFB12D29329

N° d'imprimé : ZA61194177

S031Z207
26002041
XXXXXXX