PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008579**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/06/2026	26004550

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GM-321-VZ (F)	10/03/2024	31/01/2006

Marque	Désignation commerciale
DACIA	LOGAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
UU1LSDAFH34676813	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MDD1202BA006	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

128034

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
4.2.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse (AVD)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVD)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARD)
5.3.2.a.1. AMORTISSEURS : Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD, ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
29/02/2024 : 85774km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.3m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	3%		7%	
Forces verticales	690daN		424daN	

Frein de service

Force de freinage:	237daN	241daN	176daN	170daN
Déséquilibre (<20%):	2%		4%	
Force de freinage (efficacité):	237daN	241daN	176daN	170daN
Taux d'efficacité global (=50%):	73%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement
CO ralenti (=0.3): 0.03 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.002

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.9%	-2.7%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.9%	-1.4%

GM-321-VZ

CT : 07/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : UU1LSDAFH34676813

N° d'imprimé : **ZA15008579**

S031Z123
26004550
XXXXXXX