

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13761704

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		09/10/2025		25008125	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) DEFAILLANCES MINEURES : 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09/05/2019 : 65698km / 19/04/2021 : 76240km / 05/04/2023 : 90783km / 11/03/2025 : 108042km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
08/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
CV-260-BB (F)		24/11/2014	24/05/2013		
Marque		Désignation commerciale			
PEUGEOT		208			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF3CCHMZ0DW040401		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10PGTVP006C184		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
116476					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

CV-260-BB

CT : 08/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF3CCHMZ0DW040401

N° d'imprimé : ZA13761704

S031Z123
25008125
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.9m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		2%		
Forces verticales	669daN		437daN		
Frein de service					
Force de freinage:	273daN	238daN	171daN	168daN	
Déséquilibre (<20%):	13%		2%		
Force de freinage (efficacité):	273daN	238daN	171daN	168daN	
Taux d'efficacité global (=58%):	76%				
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%				
Emissions à l'échappement					
C0 ralenti (=0.3): 0.02 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0.02 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.006					
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-1.4%			