PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619366**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/04/2026	26003372

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ES-288-KW (F)	30/11/2017	30/11/2017

Marque	Désignation commerciale
FORD	RANGER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
6FPPXXMJ2PHC21763	N1G	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N1GFRDCT2230278	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

95050

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (AR)
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

DEFAILLANCES MINEURES :

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AVG, AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
22/10/2024 : 85154km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-4.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	4%		0%	
Forces verticales	1237daN		1031daN	

Frein de service

Force de freinage:	412daN	396daN	338daN	214daN
Déséquilibre (<20%):	4%		37%	
Force de freinage (efficacité):	412daN	396daN	338daN	214daN
Taux d'efficacité global (=50%):	59%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.37m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	-0.5%	-1.3%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-3.0%	-4.0%

ES-288-KW

CT : 20/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : 6FPPXXMJ2PHC21763

N° d'imprimé : **ZA14619366**

S031Z123
26003372
XXXXXXX