

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1 ère mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation 23/04/2009 12/05/2022 AA-600-CV (F)

Marque Désignation commerciale

C5 CITROEN

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale

VF7RD9HZC54054690

Type/CNIT Énergie

Document(s) présenté(s)

MCT5312MF229

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur

Genre

GO

ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

211668

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

23/10/2025

25057668

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou

manquante : visibilité fortement réduite AVD

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la

route AV

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé

AVG. AVD

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG. AVD

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION :

Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, ARD, AVD, ARG 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 11/05/2019: 137057 km / 18/05/2021: 157062 km / 12/05/2022: 171097 km / 07/05/2024:

194277 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

ARRIERE AVANT n G G -0.4 m/km Ripage (-8 à +8 m/km) :

17 % 5 % Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

563 daN

983 daN Forces verticales:

Frein de service

Forces de freinage : 285 daN 289 daN 189 daN 192 daN

Déséquilibre (<20%): Forces de freinage (efficacité): 285 da N

2 % 2 %

289 daN 189 daN

Taux d'efficacité global (≥50 %) : 61 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 25 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-1.7 % -24% 192 daN