

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA12625576

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		06/02/2025		25000999	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		DEFAYLLANCES CRITQUES :			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée ARG, AVD, AVG, ARD			
06/02/2025		8.4.1.a.3. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. AV			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		DEFAYLLANCES MAJEURES :			
Contre-visite		0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible AV			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences G			
N° D'AGRÉMENT : S031Z123		4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) D			
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31		5.3.1.a.2. RESSORTS ET STABILISATEURS : Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu G			
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE		5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive AVD			
Tel : 05.61.42.27.81		5.3.4.b.2. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière manquant ou fêlé AVD			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		DEFAYLLANCES MINEURES :			
N° D'AGRÉMENT : 031F1384		4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant G, D			
SIGNATURE :		6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AV			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation		Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2A00			
DB-375-VX (F) 12/04/2018 30/12/2013		Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/06/2020 : 219095km / 05/07/2022 : 271121km / 02/07/2024 : 310534km /			
Marque Désignation commerciale					
BMW SERIE X					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
WBAKS410000C36947 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
M1GBMWVP0149417 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
341118					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
DB-375-VX					
CT : 06/02/2025					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : WBAKS410000C36947					
N° d'imprimé : ZA12625576					
S031Z123 25000999 XXXXXXX					
		AVANT G D G D			
		Ripage (-8 à +8m/km) -7.6m/km			
		Dissymétrie suspension (=30%) 3% 1%			
		Forces verticales 1069daN 1073daN			
		Frein de service			
		Force de freinage: 381daN 388daN 384daN 373daN			
		Déséquilibre (<20%): 2% 3%			
		Force de freinage (efficacité): 381daN 388daN 384daN 373daN			
		Taux d'efficacité global (=58%): 71%			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 32%			
		Emissions à l'échappement			
		Opacité des fumées (0.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10			
		Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.7% -1.8%			
		Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%			