

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

CT Véhicule école

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC

Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

091C0438

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FT-409-BA (F) 20/03/2023

Date de 1 en circulation 29/09/2020

Marque

RENAULT

Désignation commerciale MEGANE

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

VF1RFB00066133315

Genre VP

Type/CNIT

Énergie

M10RENVPA69W461

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

180669

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

21/10/2025

25057562

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

0.4.1.c.2. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE : Modification nécessitant une mise en

conformité par rapport aux données du document d'identification

12.2.1.b.2. RÉTROVISEUR INTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE : Absent

12.2.2.b.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE : Absent

12.2.3.b.2. DOUBLE COMMANDE MANUELLE : Absente

12.2.4.a.2. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR : Absente

12.2.5.a.2. DOUBLE COMMANDE FREINAGE : Absente

12.2.6.b.2. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE : Absente

Défaillances mineures :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 7.13.2.b.1. ETAT (ECALL) : L'indicateur du dysfonctionnement du système eCall fait état d'une

défaillance du système

12.1.1.b.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE : Panneau absent

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018: 07/09/2024: 137821 km

<u>autosécurité</u>

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIFRE G D Ripage (-8 à +8 m/km) : -3.1 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

2 %

10 %

Forces verticales :

904 daN

521 daN

Frein de service

Forces de freinage :

318 daN

315 daN

193 daN

208 daN

Déséquilibre (<20%):

2 %

315 daN

193 daN

208 daN

Forces de freinage (efficacité): 318 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 72 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 24 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.51 m-1)

C5:<0.1 m-1 C6:<0.1 m-1 C7:<0.1 m-1 Moyenne:<0.1 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :-1.1 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-4.0 %

-09%

-4.0 %