

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **Z A 13967698**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 09/12/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25009797
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE Défavorable pour défaillances majeures		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 08/02/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE N° D'AGRÉMENT : S031Z123		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31 (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : 031Z1352 SIGNATURE :		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation DV-662-KK (F) 15/09/2015 25/05/2015 Marque Désignation commerciale RENAULT CAPTUR (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF12RFL1H53000289 M1 VP Type/CNIT Énergie M10RENVP382C784 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 77297		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :		
DV-662-KK CT : 08/02/2026 N° d'agrément : S031Z123 N° de série : VF12RFL1H53000289 N° d'imprimé : ZA13967698		
(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ DEFAILLANCES MAJEURES : 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)		
DEFAILLANCES MINEURES : 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD, AVG) 6.2.4.a.1. PLANCHER : Plancher détérioré (AVD) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380		
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/04/2019 : 29438km / 06/04/2021 : 43853km / 27/03/2023 : 58579km / 20/05/2025 : 71325km /		
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
AVANT G D ARRIÈRE G D		
Ripage (-8 à +8m/km) -10.3m/km		
Dissymétrie suspension (=30%) 0% 10%		
Forces verticales 794daN 466daN		
Frein de service Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 2% 8% Force de freinage (efficacité): Taux d'efficacité global (=58%): 249daN 246daN 162daN 175daN		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 22%		
Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: 00.43 - C2: 00.37 - C3: 00.25 - Moyenne: 0.35		
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -3.2% -3.4%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -4.0% -4.0%		