

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585841

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		31/10/2025		25008783	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAYLLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			6.2.5.a.3. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège mal fixé		
31/10/2025			DEFAYLLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)		
Contre-visite			7.1.2.d.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement (C)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			DEFAYLLANCES MINEURES :		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement		
Tel : 05.61.42.27.81			5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG)		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, AV)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)		
SIGNATURE :			Kilomètres relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/07/2025 : 109369km /		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FL-346-VC (F)		25/11/2019	25/11/2019		
Marque		Désignation commerciale			
DACIA		DUSTER			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF1HJD20163904207		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10DACVP001R651		GO			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
109371					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

FL-346-VC

CT : 31/10/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1HJD20163904207

N° d'imprimé : ZA13585841

S031Z123

25008783

XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8m/km)	-0.8m/km				
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		0%		
Forces verticales	845daN		543daN		
Frein de service					
Force de freinage:	321daN	292daN	196daN	189daN	
Déséquilibre (<20%):	10%		4%		
Force de freinage (efficacité):	321daN	292daN	196daN	189daN	
Taux d'efficacité global (=58%):			71%		
Frein de stationnement					Taux d'efficacité (=18%): 21%
Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)	+2.0%	+2.0%			