

N° D'IMPRIMÉ C73767190

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																	
Contrôle technique périodique	17/09/2026	26001175																																																																																																	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																		
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glacе manquant ou manifestement défectueux AR 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD 6.1.4.a.2. PARE-CHOC(S), PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact ARD 6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse																																																																																																		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																			
16/11/2026																																																																																																			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																			
Contre-visite																																																																																																			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																			
N° D'AGRÈMENT : S013C326																																																																																																			
(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS																																																																																																			
(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES ZI LES ESTROUBLANS 13127 VITROLLES Tél : 04.42.79.64.33																																																																																																			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																			
N° D'AGRÈMENT : 013C1506																																																																																																			
SIGNATURE :																																																																																																			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																			
(2) Immatriculation et pays EB-719-BX (F)	Date d'immatriculation 05/04/2016	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 06/03/2008																																																																																																	
Marque CITROEN	Désignation commerciale C3																																																																																																		
(1) N° dans la série du type (VIN) VF7FC8HZC29085633	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP																																																																																																	
Type/CNIT MCT5002PY980	Énergie GO																																																																																																		
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																		
152039																																																																																																			
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																			
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																			
Défaillances mineures : 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISÉ : Mauvais fonctionnement 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse D 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG 7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée AVG 8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1351																																																																																																			
Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/02/2020 : 109051 km / 24/02/2022 : 124629 km / 06/02/2024 : 140116 km																																																																																																			
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIÈRE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+5.2 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>2 %</td><td></td><td></td><td>5 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>694 daN</td><td></td><td></td><td>370 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>253 daN</td><td></td><td>227 daN</td><td>196 daN</td><td></td><td>170 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>11 %</td><td></td><td></td><td>14 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>253 daN</td><td></td><td>227 daN</td><td>196 daN</td><td></td><td>170 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥50 %) :</td><td colspan="6">79 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">24 %</td></tr><tr><td colspan="6">Émissions à l'échappement</td></tr><tr><td>Opacité des fumées(2.54 m-1)</td><td>C5:1.47 m-1</td><td>C6:1.83 m-1</td><td>C7:1.92 m-1</td><td colspan="2">Moyenne:1.74 m-1</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.5 %</td><td></td><td>-2.2 %</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.5 %</td><td></td><td>-2.9 %</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+5.2 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %			5 %		Forces verticales :		694 daN			370 daN		Frein de service							Forces de freinage :	253 daN		227 daN	196 daN		170 daN	Déséquilibre (<20%) :		11 %			14 %		Forces de freinage (efficacité) :	253 daN		227 daN	196 daN		170 daN	Taux d'efficacité global (≥50 %) :	79 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %						Émissions à l'échappement						Opacité des fumées(2.54 m-1)	C5:1.47 m-1	C6:1.83 m-1	C7:1.92 m-1	Moyenne:1.74 m-1		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %		-2.2 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.5 %		-2.9 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIÈRE	D																																																																																													
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+5.2 m/km																																																																																																	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		2 %			5 %																																																																																														
Forces verticales :		694 daN			370 daN																																																																																														
Frein de service																																																																																																			
Forces de freinage :	253 daN		227 daN	196 daN		170 daN																																																																																													
Déséquilibre (<20%) :		11 %			14 %																																																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	253 daN		227 daN	196 daN		170 daN																																																																																													
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	79 %																																																																																																		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																																		
Émissions à l'échappement																																																																																																			
Opacité des fumées(2.54 m-1)	C5:1.47 m-1	C6:1.83 m-1	C7:1.92 m-1	Moyenne:1.74 m-1																																																																																															
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.5 %		-2.2 %																																																																																																
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.5 %		-2.9 %																																																																																																