

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585682

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		28/10/2025		25008632	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures			DEFAILLANCES MAJEURES : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVD, AVG) 2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, D) Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/12/2022 : 68266km / 12/12/2024 : 101417km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
27/12/2025					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre-visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÉMENT : S031Z123					
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31					
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÉMENT : 031Z1522					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
FB-458-XQ (F)		20/11/2018	20/11/2018		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF7SXHMRPJT695292		M1	VP		
Type/CNIT		Énergie			
M10CTRPV0669159		ES			
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
115143					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					

FB-458-XQ

CT : 27/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SXHMRPJT695292

N° d'imprimé : ZA13585682

S031Z123
25008632
XXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-8.7m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		15%	
Forces verticales	673daN		437daN	
Frein de service				
Force de freinage:	242daN	225daN	153daN	157daN
Déséquilibre (<20%):	8%		3%	
Force de freinage (efficacité):	242daN	225daN	153daN	157daN
Taux d'efficacité global (=58%):	70%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 23%			
Emissions à l'échappement				
C0 ralenti (=0.3): 0 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.022				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-2.1%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	-4.0%		