

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE


AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638566450

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL			
Contrôle technique périodique	12/01/2026	26089258			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ				
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AV. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD. 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARD. 4.8.1.a.2. ETAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITE REFLECHISSANT ET PLAQUES REFLECHISSANTES ARRIERE) : Catadioptre défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée, ARD. 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint, AVD. 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant 8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2237 P0562 8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
11/03/2026					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contre visite					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013S227					
(9) RAISON SOCIALE : MARIIGNANE AUTO BILAN					
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIIGNANE					
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013S1467 SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation				
FE-817-EG (F)	11/01/2021	28/02/2019			
Marque	Désignation commerciale				
VOLKSWAGEN	CADDY				
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre			
WV1ZZZ2KZX021960	N1	CTTE			
Type/CNIT	Énergie				
N10VWGCTR59F726	GO				
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
166841					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :				
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
	AVANT		ARRIERE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à + 8m/km):	+5.5m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):	1%		2%		
Forces verticales :	956daN		591daN		
Frein de service :					
Forces de freinage :	354daN	322daN	190daN	189daN	
Déséquilibre (<20%):	10%		1%		
Forces de freinage (efficacité) :	354daN	322daN	190daN	189daN	
Taux d'efficacité (≥ 50%):	68%				
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%					
Feux de croisement (-2,5 % à -0,5%)	-2.1%	-4.0%			

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE45
AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638566451

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																													
Contrôle technique périodique	12/01/2026	26089258																																																													
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																														
Défavorable pour défaillances majeures	Suite du procès-verbal																																																														
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	<u>Défaillance(s) mineure(s)</u>																																																														
11/03/2026	6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, D.																																																														
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».																																																														
Contre visite	Attention, ce procès-verbal contient 2 pages																																																														
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																															
N° D'AGRÈMENT : S0135227																																																															
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																															
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																															
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																															
N° D'AGRÈMENT : 01351467																																																															
SIGNATURE : 																																																															
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																															
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																														
FE-817-EG (F)	11/01/2021		28/02/2019																																																												
Marque	Désignation commerciale																																																														
VOLKSWAGEN	CADDY																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																													
WV1ZZZ2KZKX021960	N1	CTTE																																																													
Type/CNIT	Énergie																																																														
N10VWGCTR59F726	GO																																																														
Document(s) présenté(s)																																																															
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																															
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																														
166841																																																															
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																															
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																														
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIÈRE</th></tr><tr><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">+5.5m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):</td><td colspan="4">1%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">956daN</td><td colspan="2">591daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>354daN</td><td>322daN</td><td>190daN</td><td>189daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre ($< 20\%$):</td><td colspan="4">10%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>354daN</td><td>322daN</td><td>190daN</td><td>189daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):</td><td colspan="4">68%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-2.1%</td><td>-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>						AVANT		ARRIÈRE		G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	+5.5m/Km				Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%				Forces verticales :	956daN		591daN		Frein de service :					Forces de freinage :	354daN	322daN	190daN	189daN	Déséquilibre ($< 20\%$):	10%				Forces de freinage (efficacité) :	354daN	322daN	190daN	189daN	Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	68%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-4.0%		
	AVANT		ARRIÈRE																																																												
	G	D	G	D																																																											
Ripage (-8 à + 8m/km):	+5.5m/Km																																																														
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$):	1%																																																														
Forces verticales :	956daN		591daN																																																												
Frein de service :																																																															
Forces de freinage :	354daN	322daN	190daN	189daN																																																											
Déséquilibre ($< 20\%$):	10%																																																														
Forces de freinage (efficacité) :	354daN	322daN	190daN	189daN																																																											
Taux d'efficacité ($\geq 50\%$):	68%																																																														
Frein de stationnement : Taux d'efficacité ($\geq 18\%$): 19%																																																															
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.1%	-4.0%																																																													

AUTOSUR

N° d'agrément :
N° de série :
N° d'imprimé : S638566451