

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° d'imprimé : \$ 635663335

NATURE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATERALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT

ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20

n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD.AVG.

(3) DATE DU CONTRÔLE 16/10/2025

Défaillance(s) majeure(s)

en cas de contact, ARG,AVG.

Défaillance(s) mineure(s)

06/04/2023: 87455km /

d'un feu de brouillard avant, AVD.

atteint, ARG, ARD.

25087266

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

Contrôle technique périodique

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S013S227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 01351467

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Date de 1^{ère} mise (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation en circulation FE-157-ZL (F)

28/03/2019

28/03/2019

Marque

Désignation commerciale

FORD

FIESTA

(1) N° dans la série du type (VIN)

Genre

WF0JXXGAHJKK85781

(5) Catégorie internationale

VASP

Énergie

Type/CNIT M10FRDVP270Z770

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

132648

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

Ripage (-8 a + 8m/km):

Dissymétrie suspension (≤30%):

orces verticales :

rein de service :

orces de freinage :

éséquilibre (<20%):

orces de freinage (efficacité) : aux d'efficacité (≥ 58%):

264daN

233daN 12% 264daN

233daN

165daN 165daN

G

171daN

D

rein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 21%

missions à l'échappement :

pacité des fumées (0.52m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

eux de croisement (-2,5% à -0,5%) eux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)

-4 0%

-4.0%

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE

G

776daN

-4.3m/Km 3%

1%

479daN

171daN

-3.4%