PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14619384**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/04/2026	26003390

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/06/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031F1384

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EV-997-FT (F)	23/02/2018	23/02/2018

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	MASTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1MA000X59880267	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10RENCT553Y632	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

116882

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G, D)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD)

DEFAILLANCES MINEURES :

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, G)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (C)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
21/02/2022 : 56936km / 16/02/2023 : 74797km / 14/02/2024 : 90576km / 06/02/2025 : 105443km / 12/02/2026 : 115515km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-7.6m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	10%		6%	
Forces verticales	1388daN		1112daN	

Frein de service

Force de freinage:	499daN	477daN	407daN	399daN
Déséquilibre (<20%):	5%		2%	
Force de freinage (efficacité):	499daN	477daN	407daN	399daN
Taux d'efficacité global (=50%):	71%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 25%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.23m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -3.0% -2.8%

EV-997-FT

CT : 21/06/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF1MA000X59880267

N° d'imprimé : **ZA14619384**

S031Z123
26003390
XXXXXXX