

## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



## **EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances maieures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE** 

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

091C0438

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays DR-565-QD (F)

Date d'immatriculation 15/06/2018

Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation 20/05/2015

Marque

Désignation commerciale

RENAULT

CAPTUR

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF12RFL1H53232896

(5) Catégorie internationale

Genre

Type/CNIT

Énergie

M10RENVP382C784

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

141919

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE:

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

05/11/2025

25057962

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour

légèrement usé AVG, AVD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation

horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS: Protection défectueuse AVG, AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif

antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 14/05/2019: 49765 km / 24/04/2021: 76747 km / 15/04/2023: 103005 km /

28/03/2025 : 131921 km



## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AVANT ARRIERE D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.0 m/km

Dissymétrie suspension (≤ 30%) :

7 %

5 %

Forces verticales :

506 daN

3 %

832 daN

2 %

Frein de service Forces de freinage :

300 daN

295 daN

170 daN

175 daN

Déséquilibre (<20%):

295 daN

170 daN

175 daN

Forces de freinage (efficacité): 300 daN Taux d'efficacité global (≥58 %):70 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 23 %

Émissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51 m-1)

C2:0.18 m-1 C3:0.17 m-1 C4:0.15 m-1 Moyenne:0.17 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %): +0.4 %

+0.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :-0.7 %

-4.0 %