



N° D'IMPRIMÉ CV60642889

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE VOLONTAIRE D'UN VÉHICULE AUTOMOBILE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

TYPE DE CONTRÔLE VOLONTAIRE

Contrôle volontaire total

DATE DU CONTRÔLE

04/02/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26010509

FONCTIONS CONTRÔLÉES

Ensemble des points visés par l'annexe 1 de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié.

DÉFAILLANCES CONSTATÉES

Défaillances majeures : (Soumis à contre-visite en cas de contrôle réglementaire)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG
5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière AVG, AVD

Défaillances mineures :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.1.1.a.1. CHAMP DE VISION : Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise AV
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 064F1211

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

Immatriculation et pays

GR-434-PE (F)

Date d'immatriculation

29/09/2023

Date de 1^{ère} mise en circulation

29/09/2023

Marque

RENAULT

Désignation commerciale

AUSTRAL

N° dans la série du type (VIN)

VF1RHN00371912072

Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10RENVPF57K023

Énergie

EH

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

90918

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE		
	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-2.2 m/km				
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	7 %		1 %		
Forces verticales :	978 daN		654 daN		
Frein de service					
Forces de freinage :	353 daN	344 daN	197 daN	193 daN	
Déséquilibre (<20%) :	3 %		3 %		
Forces de freinage (efficacité) :	353 daN	344 daN	197 daN	193 daN	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	66 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	22 %				
Émissions à l'échappement					
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %	CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.01 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.019
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.4 %		-0.5 %		



INFORMATIONS IMPORTANTES AU VERSO