

N° d'imprimé : S 636283369

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

02/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT: S0135227

(9) RAISON SOCIALE: MARIGNANE AUTO BILAN

(3) COORDONNÉES .

Tel.: 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT: 013S1572

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FK-353-WM (F)

15/10/2019

en circulation 15/10/2019

Date de 1^{ère} mise

Marque

Désignation commerciale

CITROEN

IUMPY

(1) N° dans la série du type (VIN)

VF7VFAHKKKZ056236

(5) Catégorie internationale

CTTE

Type/CNIT

Énergie

Genre

N10CTRCT071Z953

GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

126611

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL Nº :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

03/10/2025 25086915

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) majeure(s)

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible, AR. 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mai fixé, G.

4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD.

4.5.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIERE) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement, AVD. 6.2.13.b.2. AUTRES OUVRANTS : Détérioration susceptible de provoquer des blessures,

Défaillance(s) mineure(s)

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD.

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG, AVD, ARG, ARD.

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux, AV.

4.3.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise), ARD.

4.4.1.b.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise),

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG, AVD.

6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD, G.

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018:

18/09/2023: 90110km/

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

AMANT

Anniene

1				ARRIERE		
N	G		D	G		D
Ripage (-8 a + 8m/km):		-3.6m/K	m			_
Dissymétrie suspension (≤30%):	0% 1136daN					
Forces verticales :				5% 790daN		
Frein de service :						
Forces de freinage :	343daN		350daN	270 ()		
Déséquilibre (<20%):		2%	Joudia	239daN		28daN
Forces de freinage (efficacité) :	343daN	350da	2504-11	220	5%	228daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	60%		DOUGH	239daN	2.	
Frein de stationne						

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 20%

Emissions à l'échappement :

Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1

Feux de croisement (-3% à -0.5%) -1.2% -2.7% Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%) -4.0% -4 0%