PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13976075 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 18/11/2025 25009186 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrités par les 17/01/2026 exigences (G, D) 5.2.2.c.2. JANTE : Jante gravement déformée ou usée (ARD) 8.2.12.d.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE un dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le Contre-visite dispositif antipollution: P0037 **DEFAILLANCES MINEURES:** IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise S031Z123 N° D'AGRÉMENT : orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD, AVG) (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AR) (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement 31700 BEAUZELLE détérioré (AVD, AVG) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou Tel: 05.61.42.27.81 élément endommagé (D, ARD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/08/2024: 81089km / N° D'AGRÉMENT: 031F1384 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation FQ-728-HB (F) 08/06/2020 08/06/2020 Margue Désignation commerciale CITROEN BERLINGO (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VR7EUHNS3LJ565121 CTTE Type/CNIT Énergie N10CTRCT074J801 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

105236

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

DATE:

S031Z123

25009186

XXXXXXX

PROCÈS-VERBAL N°: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FQ-728-HB

17/01/2026

N° d'agrément : S0317123

N° de série : VR7EUHNS3LJ565121

N° d'imprimé :za13976075

Forces verticales 897daN Frein de service Force de freinage: 343daN 301daN

215daN 245daN Déséquilibre (<20%): 13% 13% Force de freinage (efficacité): 343daN 301daN 245daN 215daN

AVANT D

+1.1m/km

30%

G

ARRIERE

0%

696daN

D

G

69%

Taux d'efficacité global (=50%):

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 26%

Emissions à l'échappement

CO ralenti (=0.3): 0.15 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.01 - Lambda

(0.97 à 1.03): 1.003

Ripage (-8 à +8m/km)

Dissymétrie suspension (=30%)

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -0.3% -0.4%

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -2.8% -3.8%