PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14694819**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/06/2026	26002684

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z207

(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN

(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE
11 B RUE DE LA GRAVETTE
31150 GRATENTOUR

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1480

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GE-909-FQ (F)	21/01/2022	21/01/2022

Marque	Désignation commerciale
MERCEDES BENZ	SPRINTER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W1V9071351N172923	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
906BA35FFM21350BXXRE2AA3A3BEXX	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

201916

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

3.2.1.a.2. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs (AV)
6.2.1.a.2. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures (C)
6.2.5.a.2. SIÈGE CONDUCTEUR : Structure du siège défectueuse

DEFAILLANCES MINEURES :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR, G, AVD, D)
8.2.22.a.1. OPACITE : Mesures d'opacité légèrement instables

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-1.2m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	0%		13%	
Forces verticales	1406daN		1471daN	

Frein de service

Force de freinage:	463daN	445daN	480daN	476daN
Déséquilibre (<20%):	4%		1%	
Force de freinage (efficacité):	463daN	445daN	480daN	476daN
Taux d'efficacité global (=50%):	64%			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.70m-1) C5: <0.10 - C6: <0.10 - C7: <0.10 - Moyenne: <0.10

Feux de croisement (-3.0% à -0.5%) -1.0% -2.0%

GE-909-FQ

CT : 16/08/2026

N° d'agrément : S031Z207

N° de série : W1V9071351N172923

N° d'imprimé : **ZA14694819**

S031Z207
26002684
XXXXXXX