

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL 25057674

24/10/2025

Contrôle technique périodique (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

NATURE DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT :

S033C324

(9) RAISON SOCIALE: SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES: 1 CHEMIN DE LA GRANGE

33650 MARTILLAC Tél: 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT :

033C1314

SIGNATURE:

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AE-632-HV (F)

20/01/2018

Date de 1^{ère} mise en circulation

29/10/2009

Marque

Désignation commerciale

BMW

SERIE 1

(1) N° dans la série du type (VIN)

(5) Catégorie internationale

WBAUH51030E313369

M1

VP

Énergie

GO

Type/CNIT

M10BMWVP000U917

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

186804

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures :

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou

manquante : visibilité fortement réduite AVD

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas

dans les limites prescrites par les exigences AVG

5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive ARD, ARG

Défaillances mineures :

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION :

Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu ARD, ARG

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0402

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai

2018: 17/10/2019: 132879 km / 14/10/2021: 151150 km / 06/10/2023: 167691 km



MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

		AVANT	ARRIERE G	ARRIERE	
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	D -0.6 m/km		D	
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		3 %		2 %	

Forces verticales : 748 daN 692 daN

Frein de service Forces de freinage :

189 daN 216 daN

180 daN

193 daN

Déséquilibre (<20%):

13 %

7 %

Forces de freinage (efficacité): 189 daN Taux d'efficacité global (≥50 %) : 54 %

216 daN

180 daN 193 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées (0.58 m-1)

C1:0.26 m-1 C2:0.43 m-1 C3:0.35 m-1 Moyenne:0.35 m-

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.1 %

-2.3 %