## PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUI

N° d'imprimé : ZA13976252 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 25/11/2025 25009362 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE: Balai d'essuie-glace manguant ou manifestement défectueux (AV) 24/01/2026 4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CRÓISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D) Contre-visite 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la S031Z123 N° D'AGRÉMENT : route (AV) **DEFAILLANCES MINEURES:** (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G, Ď) 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV) 31700 BEAUZELLE 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou Tel: 05.61.42.27.81 élément endommagé (G, D) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR serrures ou gâches détériorées (AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) N° D'AGRÉMENT: 031Z1541 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : SIGNATURE: 02/07/2018: 99841km / 12/03/2020: 107695km / 22/01/2024: 138394km / 06/03/2024: 139461km / IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation AN-329-EQ (F) 28/05/2020 18/06/2008 Margue Désignation commerciale PEUGEOT 207 (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF3WC8FSC34282487 Type/CNIT Énergie MPE1212TK432 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G D G 157818 Ripage (-8 à +8m/km)-8.0m/km 2% 9% Dissymétrie suspension (=30%) INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 744daN 472daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service Force de freinage: 254daN 228daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : 172daN 155daN Déséquilibre (<20%): 11% 10% Force de freinage (efficacité): 254daN 228daN 172daN 155daN

Taux d'efficacité global (=50%):

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)

Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)

CO ralenti (=0.3): 0.22 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.17 - Lambda

-1.9%

+1.3%

Frein de stationnement

(0.97 à 1.03): 0.998

Emissions à l'échappement

66%

Taux d'efficacité (=18%): 21%

-4.0%

-3.8%

AN-329-EQ
CT: 24/01/2026

N° d'agrément: \$031Z123

N° de série: VF3WC8FSC34282487

N° d'imprimé :za13976252

S031Z123 25009362 XXXXXXX