PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA60670128 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/09/2025 25004195 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 3.4.1.a.2. ESSUIE-GLACE : Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences (AR) 28/11/2025 4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEÙX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE : Glace défectueuse (ARD) 4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise Contre-visite affectée) (ARD) 4.7.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE 6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS: Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AV) S031Z207 N° D'AGRÉMENT : 6.2.13.c.2. AUTRES OUVRANTS: Ouvrant, charnière, serrure ou gâche manquants ou mal fixés (AR) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE route (AV) 31150 GRATENTOUR **DEFAILLANCES MINEURES:** 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, ARD, ARG, AVD) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou N° D'AGRÉMENT: 031Z1480 dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (AVD) 4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET SIGNATURE: ARRIÈRE): Mauvaise fixation (AVD) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps IDENTIFICATION DU VÉHICULE étranger (AVG, AVD) Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION: Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou FW-409-FA (F) 21/09/2022 29/03/2018 à l'essieu (AVG, AVD) 6.1.1.q.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas Margue le contrôle d'une partie du châssis (AR, AV) Désignation commerciale 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif PEUGEOT PARTNER endommagé sans fuite ni risque de chute 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre élément endommagé (D) VF37MBHY6JJ583889 CTTE Attention il existe une suite à cette page du procès verbal Type/CNIT Énergie N10PGTCT063D125 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 135340 Ripage (-8 à +8m/km)+0.1m/km Dissymétrie suspension (=30%) 0% 1% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE 665daN

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	
EW-409-FA	
CT: 2	28/11/2025
N° d'agrément :	\$031Z207
N° de série :	VF37MBHY6JJ583889

N° d'imprimé :ZA60670128

PROCÈS-VERBAL N°:

S031Z207 25004195 XXXXXXX

DATE:

Emissions à l'échappement
Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2.3% -2.0%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.2% +2.0%

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQU

N° d'imprimé : ZA60670129 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 29/09/2025 25004195 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Suite du procès verbal Défavorable pour défaillances majeures 6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS: Manquants, (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ mal fixés ou gravement rouillés (AVD, AVG, ARD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) 28/11/2025 Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE lors des contrôles techniques précédents non réalisé Contre-visite Attention ce procès verbal contient 2 pages IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE S031Z207 N° D'AGRÉMENT : (9) RAISON SOCIALE: EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN (3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031Z1480 SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation EW-409-FA (F) 21/09/2022 29/03/2018 Margue Désignation commerciale PEUGEOT **PARTNER** (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF37MBHY6JJ583889 CTTE Type/CNIT Énergie N10PGTCT063D125 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ ARRIERE AVANT D G G 135340 Ripage (-8 à +8m/km)+0.1m/km Dissymétrie suspension (=30%) 0% 1% INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE Forces verticales 853daN 665daN PROCÈS-VERBAL N°: DATE: Frein de service 261daN 282daN 188daN 191daN N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : Force de freinage: Déséquilibre (<20%): 8% 2% Force de freinage (efficacité): 261daN 282daN 188daN 191daN **XXXXXXXXXX** Taux d'efficacité global (=50%): 60% Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 20% XX/XX/XXXX Emissions à l'échappement Opacité des fumées (0.51m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10 -2.3% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -2 0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.2%

S031Z207

25004195

XXXXXXX

N° d'agrément :

N° de série :

N° d'imprimé :ZA60670129

XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX