PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15015972**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/06/2026	26005011

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

22/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1541

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DV-458-KQ (F)	30/12/2015	02/09/2015

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C3 PICASSO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SHHNZ6FT567571	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0355114	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

223638

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (ARG, ARD)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AR)

DEFAILLANCES MINEURES :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
21/08/2019 : 104007km / 17/08/2021 : 139083km / 17/08/2023 : 178634km / 19/08/2025 : 212008km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		6%	
Forces verticales	785daN		516daN	
Frein de service				
Force de freinage:	259daN	258daN	166daN	170daN
Déséquilibre (<20%):	1%		3%	
Force de freinage (efficacité):	259daN	258daN	166daN	170daN
Taux d'efficacité global (=58%):	65%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
Emissions à l'échappement				

CO ralenti (=0.3): 0.09 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.008

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.6%	-1.5%
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.7%	-0.2%

DV-458-KQ

CT : 22/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SHHNZ6FT567571

N° d'imprimé : **ZA15015972**

S031Z123
26005011
XXXXXXX