# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613977**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 14/04/2026 | 26003149 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

13/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| AT-892-MA (F) | 07/06/2010 | 07/06/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| DACIA | SANDERO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| UU1BSDMER43552834 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10DACVP000C020 | EG |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

204898

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

0.1.1.b.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Inscription manquante ou illisible (AV)
1.1.16.c.2. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité (ARG)
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AVD, AR, AVG)
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (D, G)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD)

**DEFAILLANCES MINEURES :**

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVD, AVG)
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
29/04/2020 : 154108km / 26/04/2022 : 171539km / 17/05/2022 : 172071km / 10/06/2024 : 190920km /
01/08/2024 : 192066km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km)** | +5.9m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (=30%)** | 1% | | 24% | |
| **Forces verticales** | 684daN | | 441daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Force de freinage: | 244daN | 237daN | 166daN | 152daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 9% | |
| Force de freinage (efficacité): | 244daN | 237daN | 166daN | 152daN |
| Taux d'efficacité global (=50%): | 71% | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (=18%): 23% | | | |

**Emissions à l'échappement**
CO ralenti (=0.3): 0.12 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1.001

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.2% | -1.8% |
| **Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)** | -1.4% | -2.4% |

**AT-892-MA**

CT : 13/06/2026

**N° d'agrément :** S031Z123

**N° de série :** UU1BSDMER43552834

N° d'imprimé : **ZA14613977**

S031Z123
26003149
XXXXXXX