

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA60747346

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		10/11/2025		25004906	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			1.4.2.a.3. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité inférieure à 50 % de la valeur limite		
10/11/2025			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)		
Contre-visite			4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AR)		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z207			6.2.13.a.2. AUTRES OUVRANTS : Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé (AR, D)		
(9) RAISON SOCIALE : EURL GRATENTOUR AUTO-BILAN			7.11.1.b.2. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Manifestement inopérant		
(3) COORDONNÉES : ZAC DE LA GRAVETTE 11 B RUE DE LA GRAVETTE 31150 GRATENTOUR			8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			DEFAILLANCES MINEURES :		
N° D'AGRÉMENT : 031T1475			1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, AVD, AVG, ARD)		
SIGNATURE :			1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuiе-glаce défectueux (AV)		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG, ARD, ARG, AVD)		
EQ-435-ZD (F) 02/10/2017 06/01/2003			5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD)		
Marque Désignation commerciale			5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG)		
PEUGEOT JUMPER			6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)		
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, G, AVD, D, AV)		
VF3ZCPMNC17017626 N1 VASP			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (G, D)		
Type/CNIT Énergie			6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD, AVG)		
ZCPMNCAY GO			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/08/2018 : 345250km / 04/10/2019 : 350719km / 01/08/2024 : 5086km /		
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EQ-435-ZD CT: 10/11/2025 N° d'agrément : S031Z207 N° de série : VF3ZCPMNC17017626 N° d'imprimé : ZA60747346			Ripage (-8 à +8m/km) Dissymétrie suspension (=30%) Forces verticales Frein de service Frein de stationnement Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)		
			AVANT G D +2.9m/km 1% 1434daN 489daN 577daN 169daN 228daN 489daN 577daN 169daN 228daN Taux d'efficacité (=50%): 61% Taux d'efficacité (=18%): 8% -4.0% -2.4%		
			ARRIERE G D 4% 933daN 26% 228daN		
S031Z207 25004906 XXXXXXX					