## PROCÈS-VERBAL

N° d'imprimé : ZA13761158 DE CONTRÔLE TECHNIQUE NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 08/09/2025 25007114 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (ARG, ARD) 07/11/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G, D) 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou Contre-visite constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV) IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE **DEFAILLANCES MINEURES:** S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (ARD, ARG) 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 légèrement défectueux (AVD, AVG) 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) 31700 BEAUZELLE 6.1.7.g.1. TRANSMISSION: Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG) Tel: 05.61.42.27.81 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AR, AVG) (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT: 031F1384 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/05/2019: 147107km / 10/01/2022: 167946km / 06/02/2024: 193603km / 08/07/2025: 203465km / SIGNATURE: IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1<sup>ère</sup> mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation DA-637-SN (F) 11/05/2022 09/03/2009 Margue Désignation commerciale LAND ROVER FREEI ANDER (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre SALFA24B19H142640 Type/CNIT Énergie MLD8704D8673 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 203468

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**DA-637-SN** 07/11/2025 N° d'agrément : S0317123 N° de série : SALFA24B19H142640

N° d'imprimé :ZA13761158

S031Z123 25007114 XXXXXXX

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.4m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	1%		2%	
Forces verticales	1099daN		788daN	
Frein de service				
Force de freinage:	388daN	354daN	256daN	2390
Dánánus 1: han ( (20%) )	0%		70/	

daN Déséquilibre (<20%): Force de freinage (efficacité): 388daN 354daN 256daN 239daN

Taux d'efficacité global (=50%): Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 21%

Emissions à l'échappement

Opacité des fumées (1.09m-1) C1: 00.47 - C2: 00.38

-4.0% Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -4 0% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -3.1% -4.0%