



N° D'IMPRIMÉ C69880144

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUEautoSÉCURITÉ
CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

25059155

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

31/12/2025

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/02/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation
FG-981-PB (F) 29/05/2019 29/05/2019Marque Désignation commerciale
FIAT DUCATO

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

ZFA2500002K85514 N1 CTTE

Type/CNIT Énergie

N10FATCT088Z914 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

163198

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT	D	ARRIÈRE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+6.4 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	1 %			7 %
Forces verticales :		1428 daN		980 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	509 daN		538 daN	314 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	6 %			12 %
Forces de freinage (efficacité) :	509 daN	538 daN	314 daN	357 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	71 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	20 %			
Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) :	-0.8 %		-0.2 %	

Feux de croisement (-3 % à -0.5 %) : -0.8 %

-0.2 %