



N° D'IMPRIMÉ C70396049

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

21/07/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26000111

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/07/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S013C326

(9) RAISON SOCIALE : CTA DES ESTROUBLANS

(3) COORDONNÉES : 20 AVENUE DE LONDRES
ZI LES ESTROUBLANS
13127 VITROLLES
Tél : 04.42.79.64.33

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 013D1314

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays : FR-256-KV (F) Date d'immatriculation : 23/08/2023 Date de 1^{ère} mise en circulation : 17/07/2020

Marque

MINI

Désignation commerciale

COOPER

(1) N° dans la série du type (VIN) : WMWXU710302M39401 (5) Catégorie internationale : M1 Genre : VP

Type/CNIT

M10MN1VP010B652

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

108592

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques :

5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée AVD

Défaillances majeures :

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essui-glace manquant ou manifestation défectueux AVG

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, ARD, AVD, ARG

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-7.2 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	8 %		0 %	
Forces verticales :	788 daN		502 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	297 daN	277 daN	174 daN	167 daN
Déséquilibre ($< 20\%$) :	7 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	297 daN	277 daN	174 daN	167 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	70 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 22 %

Émissions à l'échappement

CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0.13 % CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.03 % Lambda (0.97 à 1.03) : 0.999

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -3.8 % -3.6 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.6 % -2.9 %