

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA14393591

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		13/08/2026		26006424	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE			(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances critiques			DEFAILLANCES CRITIQUES :		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			5.3.3.a.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée (AVD)		
13/08/2026			DEFAILLANCES MAJEURES :		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG)		
Contre-visite			1.8.1.a.2. LIQUIDE DE FREIN : Liquide de frein contaminé ou sédimenté		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)		
N° D'AGRÉMENT : S031Z123			4.2.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse (ARD)		
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31			8.2.22.a.2. OPACITÉ : L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables		
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE			8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)		
Tel : 05.61.42.27.81			DEFAILLANCES MINEURES :		
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (G)		
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313			6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, D)		
SIGNATURE :			6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD, ARG)		
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :		
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation			12/06/2020 : 119641km / 16/06/2020 : 119736km / 31/03/2022 : 148036km / 31/01/2024 : 184088km / 13/02/2024 : 184916km / 01/12/2025 : 195973km		
EZ-656-FY (F) 24/07/2018 17/07/2007					
Marque Désignation commerciale					
SEAT CORDOBA					
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre					
VSSZZZ6LZ8R008307 M1 VP					
Type/CNIT Énergie					
MSE5142BJ207 GO					
Document(s) présenté(s)					
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
200572					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
EZ-656-FY					
CT : 13/08/2026					
N° d'agrément : S031Z123					
N° de série : VSSZZZ6LZ8R008307					
N° d'imprimé : ZA14393591					
S031Z123 26006424 XXXXXXX					
			AVANT ARRIERE		
			G D G D		
			Ripage (-8 à +8m/km) +2.6m/km		
			Dissymétrie suspension (=30%) 7% 4%		
			Forces verticales 715daN 494daN		
			Frein de service		
			Force de freinage: 254daN 257daN 174daN 159daN		
			Déséquilibre (<20%): 2% 9%		
			Force de freinage (efficacité): 254daN 257daN 174daN 159daN		
			Taux d'efficacité global (=50%): 69%		
			Frein de stationnement Taux d'efficacité (=18%): 23%		
			Emissions à l'échappement		
			Opacité des fumées (0.90m-1) C1: 06.35 - C2: 03.63		
			Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) +2.0% -1.2%		