



N° D'IMPRIMÉ C68762618

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



as **AUTOSÉCURITÉ**
CONTROLE TECHNIQUE

298

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

15/12/2025

N° DU PROCÈS-VERBAL

25058854

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/12/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 091C0438

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays

GB-415-WG (F)

Date d'immatriculation

18/09/2021

Date de 1^{ère} mise
en circulation

18/09/2021

Marque

SEAT

Désignation commerciale

IBIZA

(1) N° dans la série du type (VIN)

VSSZZKJZNR025584

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

M10SETVP013S799

Énergie

ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

17208

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-1.9 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	0 %		1 %	
Forces verticales :	689 daN		449 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	282 daN	242 daN	148 daN	166 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	15 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	282 daN	242 daN	148 daN	166 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	73 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	24 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) :	0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) :	0 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.022
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-0.9 %		-0.6 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.3 %		-1.6 %	