



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

379

N° d'imprimé : ZA13762085

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		23/10/2025	25008497	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ		
Défavorable pour défaillances majeures		DEFAILLANCES MAJEURES : 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG, AVD) 5.3.3.a.2. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu (AVD, AVG) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) DEFAILLANCES MINEURES : 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG, ARD, ARG, AVD) 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG, AVD, AVG, ARD) 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG, AVD) 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0030, P0032 Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/09/2025 : 160040km /		
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ				
22/12/2025				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE				
Contre-visite				
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE				
N° D'AGRÈMENT : S031Z123				
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31				
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81				
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR				
N° D'AGRÈMENT : 031Z1541				
SIGNATURE :				
IDENTIFICATION DU VÉHICULE				
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation		
EG-836-AE (F)	17/09/2025	14/10/2016		
Marque	Désignation commerciale			
BMW	SERIE 2			
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre		
WBA2E710105G43574	M1	VP		
Type/CNIT	Énergie			
M10BMWVVP032Z538	GO			
Document(s) présenté(s)				
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice				
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES		
160714				
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE				
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		DATE :		

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-2.5m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%)	0%		0%	
Forces verticales	947daN		715daN	
Frein de service				
Force de freinage:	323daN	315daN	245daN	253daN
Déséquilibre (<20%):	3%		4%	
Force de freinage (efficacité):	323daN	315daN	245daN	253daN
Taux d'efficacité global (≥58%):	68%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%): 24%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.15m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-0.8%	-1.8%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-2.7%	-1.4%		