



N° D'IMPRIMÉ C72551109

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(3) DATE DU CONTRÔLE

18/09/2026

N° DU PROCÈS-VERBAL

26064932

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

17/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÈMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE
33650 MARTILLAC
Tél : 0556726262

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÈMENT : 033C1356

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays AD-709-YR (F) Date d'immatriculation 03/04/2013 Date de 1^{ère} mise en circulation 23/10/2009

Marque

NISSAN

Désignation commerciale

QASHQAI

(1) N° dans la série du type (VIN)

SJNFCAJ10U1484654

(5) Catégorie internationale

M1

Genre

VP

Type/CNIT

MJN5322VY424

Énergie

GO

Document(s) présent(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur
ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

196260

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

Défaillances majeures :

7.1.5.c.2. AIRBAG : Coussin gonflable manifestement inopérant
7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV

Défaillances mineures :

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

5.3.4.b.1. ROTULES DE SUSPENSION : Capuchon antipoussière détérioré AVG, AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés AV, ARG

8.2.22.a.1. OPACITÉ : Mesures d'opacité légèrement instables

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0381

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 06/07/2020 : 138727 km / 10/08/2020 : 139311 km / 13/07/2022 : 156943 km / 17/07/2024 : 178987 km / 30/07/2026 : 196078 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	5 %		3 %	
Forces verticales :	786 daN		568 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	313 daN	292 daN	190 daN	196 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :	7 %		4 %	
Forces de freinage (efficacité) :	313 daN	292 daN	190 daN	196 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	73 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) : 20 %

Émissions à l'échappement

Opacité des fumées(1.45 m-1) C5:0.62 m-1 C6:0.35 m-1 C7:0.45 m-1 Moyenne:0.48 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.0 % -1.2 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -0.3 % -4.0 %