PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA13585642 NATURE DU CONTRÔLE (3) DATE DU CONTRÔLE N° DU PROCÈS-VERBAL Contrôle technique périodique 27/10/2025 25008594 (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ Défavorable pour défaillances majeures **DEFAILLANCES MAJEURES:** (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 1.1.14.a.2. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour usé (AVD, AVG) 26/12/2025 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT): L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE exigences (G) 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD) Contre-visite 5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES: L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD) 6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE: Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV) S031Z123 N° D'AGRÉMENT : 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES: Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre (9) RAISON SOCIALE: AUTO CONTROLE 31 que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la (3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS route (AV) 31700 BEAUZELLE **DEFAILLANCES MINEURES:** Tel: 05.61.42.27.81 1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR 3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE: Mauvais fonctionnement N° D'AGRÉMENT: 031Z1352 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D) SIGNATURE: 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES: Usure anormale ou présence d'un corps étranger (ARG) 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG, ARD) 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, IDENTIFICATION DU VÉHICULE Date de 1^{ère} mise en circulation (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD) 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS: Détérioration (AR) DF-513-BF (F) 22/02/2018 22/05/2012 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement Margue Désignation commerciale Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le CITROEN DS3 dispositif antipollution: P000B (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/02/2020: 112989km / 18/03/2020: 113715km / 05/05/2022: 137064km / 07/06/2022: 138674km / VF7SA5FS9CW526033 04/06/2024: 162089km / 05/08/2024: 162711km / / Type/CNIT Énergie M10CTRVP001D059 ES Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ AVANT ARRIERE 183099 INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N°: DATE: N° D'AGRÉMENT DU CENTRE: DF-513-BE CT: 26/12/2025

N° d'imprimé :za13585642

S0317123

VF7SA5FS9CW526033

N° d'agrément :

N° de série :

S031Z123 25008594 XXXXXXX

	G	υ	G	υ
Ripage (-8 à +8m/km)	+0.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		4%	
Forces verticales	729daN		415daN	
Frein de service				
Force de freinage:	274daN	267daN	166daN	171daN
Déséquilibre (<20%):	3%		3%	
Force de freinage (efficacité):	274daN	267daN	166daN	171daN
Taux d'efficacité global (=58%):	76%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 22%			

Emissions à l'échappement

CO ralenti (=0.3): 0.1 - CO ralenti accéléré (=0.2): 0.4 - Lambda (0.97

à 1.03): 0.987

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) -3.0% -2.2% Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%) -1.6% -4.0%