

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA13761782**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	14/10/2025	25008201

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances majeures

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
13/12/2025

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

2.1.3.b.2. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Usure excessive des articulations (AVD)  
 5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARG)  
 8.2.12.b.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Les émissions gazeuses dépassent les niveaux réglementaires, en l'absence de valeur constructeur  
 8.2.12.c.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Coefficient lambda hors tolérances ou non conforme aux spécifications du constructeur  
 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

**DEFAILLANCES MINEURES :**

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD, ARG, AVG)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG, AVD)  
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÈMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 24/05/2019 : 65470km / 07/06/2021 : 92994km / 16/05/2023 : 143923km / 15/05/2025 : 163616km /  
 18/06/2025 : 164604km / 24/06/2025 : 164748km / /

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÈMENT : 031Z1352
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
CX-623-CG (F) 20/09/2023 19/07/2013
Marque Désignation commerciale
CITROEN DS3
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
VF7SAHMZ0DW602209 M1 VP
Type/CNIT Énergie
M10CTRVP0085626 ES
Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire du véhicule

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
167330

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+2.7m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	1%		24%	
<b>Forces verticales</b>	655daN		406daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	235daN	222daN	150daN	159daN
Déséquilibre (<20%):	6%		6%	
Force de freinage (efficacité):	235daN	222daN	150daN	159daN
Taux d'efficacité global (=58%):	72%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 24%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
C0 ralenti (=0.3): 8.91 - C0 ralenti accéléré (=0.2): 9.57 - Lambda (0.97 à 1.03): 0.76				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-1.8%	-2.2%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-2.5%	-2.8%		

CX-623-CG

CT : 13/12/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7SAHMZ0DW602209

N° d'imprimé : **ZA13761782**

S031Z123  
25008201  
XXXXXXX