

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635991342

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																												
Contrôle technique périodique	17/09/2025	25086468																																																												
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																													
Défavorable pour défaillances critiques	Défaillance(s) critique(s) 5.2.3.d.3. PNEUMATIQUES : Corde visible ou endommagée, AVG,AVD.																																																													
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte), AVG,AVD. 3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RETROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé, AVD. 4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVD. 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVG. 4.2.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Glace défectueuse, ARD,D,G. 4.2.1.c.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Mauvaise fixation : très grand risque de détachement, ARG. 4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, ARD. 4.4.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DETRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée), D. 4.7.1.b.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse 5.2.3.c.2. PNEUMATIQUES : Pneumatiques de structure différente, AR. 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARD,ARG. 5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave, ARG. 6.1.4.a.2. PARE-CHOCs, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIERE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact, AV. 6.2.9.a.2. AUTRES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS INTERIEURS ET EXTERIEURS : Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement, G. 7.1.5.b.2. AIRBAG : Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule 8.2.22.c.2. OPACITE : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0671 P0299																																																													
17/09/2025	Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal																																																													
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																													
Contre visite	<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 a + 8m/km):</td><td colspan="2">+2.7m/Km</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="2">56%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1472daN</td><td colspan="2">1361daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>436daN</td><td>448daN</td><td>406daN</td><td>449daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">3%</td><td colspan="2">10%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>436daN</td><td>448daN</td><td>406daN</td><td>449daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td colspan="2">61%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):</td><td colspan="2">27%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td colspan="2">-4.0%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>			AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 a + 8m/km):	+2.7m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		56%		Forces verticales :	1472daN		1361daN		Frein de service :					Forces de freinage :	436daN	448daN	406daN	449daN	Déséquilibre (<20%):	3%		10%		Forces de freinage (efficacité) :	436daN	448daN	406daN	449daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	61%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	27%				Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-4.0%			
	AVANT		ARRIERE																																																											
	G	D	G	D																																																										
Ripage (-8 a + 8m/km):	+2.7m/Km																																																													
Dissymétrie suspension (≤30%):	3%		56%																																																											
Forces verticales :	1472daN		1361daN																																																											
Frein de service :																																																														
Forces de freinage :	436daN	448daN	406daN	449daN																																																										
Déséquilibre (<20%):	3%		10%																																																											
Forces de freinage (efficacité) :	436daN	448daN	406daN	449daN																																																										
Taux d'efficacité (≥ 50%):	61%																																																													
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%):	27%																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-4.0%																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																														
N° D'AGRÈMENT : S013S227																																																														
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN																																																														
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE																																																														
IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																														
N° D'AGRÈMENT : 013S1363 SIGNATURE :																																																														
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																														
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GD-883-WK (F) 04/08/2022 28/12/2021																																																														
Marque Désignation commerciale VOLKSWAGEN CRAFTER																																																														
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre WV3ZZSZZN9023204 N1 CTTE																																																														
Type/CNIT Énergie N10VWGCTV832809 GO																																																														
Document(s) présenté(s) Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules																																																														
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																														
126625																																																														
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																														
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE :																																																													

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635991343

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		17/09/2025	25086468		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Défavorable pour défaillances critiques		Suite du procès-verbal			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillance(s) majeure(s)			
17/09/2025		8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route, AV.			
Contre visite		Défaillance(s) mineure(s)			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante, ARG,ARD.			
N° D'AGRÉMENT : S013S227		1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVD,AVG,ARD,ARG.			
(9) RAISON SOCIALE : MARIGNANE AUTO BILAN		3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement			
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0442888800 Espace Carthage 13700 MARIGNANE		4.6.1.a.1. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHÉ ARRIERE) : Source lumineuse défectueuse, ARD,ARG.			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR		5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, ARG.			
N° D'AGRÉMENT : 013S1363		5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable, AVD,AVG,ARD,ARG.			
SIGNATURE : 		5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche, AR.			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE		6.1.1.a.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse, D,AR.			
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation		Attention, ce procès-verbal contient 2 pages			
GD-883-WK (F) 04/08/2022					
Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
28/12/2021					
Marque					
VOLKSWAGEN					
Désignation commerciale					
CRAFTER					
(1) N° dans la série du type (VIN)					
WV3ZZSZZN9023204					
(5) Catégorie internationale					
N1					
Genre					
CTTE					
Type/CNIT					
N10VWGV832809					
Énergie					
GO					
Document(s) présenté(s)					
Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules					
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
126625					
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :					
AUTOSUR					
X					
N° d'agrément :					
Date de validité :					