PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA15008547**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	04/06/2026	26004520

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031Z123

(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31

(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS
31700 BEAUZELLE

Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031Z1313

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DW-773-SV (F)	20/10/2017	22/10/2015

Marque	Désignation commerciale
KIA	RIO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
KNADM515AG6745975	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10K1AVP0020337	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

201521

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DEFAILLANCES MAJEURES :

1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)
4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (ARG)
5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARD, AVD, AVG)

DEFAILLANCES MINEURES :

5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
22/11/2019 : 73466km / 24/11/2021 : 116027km / 24/11/2023 : 158646km / 13/11/2025 : 192959km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km)	-6.1m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	2%		23%	
Forces verticales	762daN		440daN	
Frein de service				
Force de freinage:	264daN	236daN	152daN	154daN
Déséquilibre (<20%):	11%		2%	
Force de freinage (efficacité):	264daN	236daN	152daN	154daN
Taux d'efficacité global (=58%):	67%			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (=18%): 13%			
Emissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.52m-1) C2: 00.31 - C3: 00.27 - C4: 00.35 - Moyenne: 0.31				
Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-3.2%	-0.7%		
Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)	-1.9%	-1.7%		

DW-773-SV

CT : 03/08/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : KNADM515AG6745975

N° d'imprimé : **ZA15008547**

S031Z123
26004520
XXXXXXX