

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14613622**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 31/03/2026	N° DU PROCÈS-VERBAL 26002813
---	------------------------------------	---------------------------------

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b>
Défavorable pour défaillances critiques

<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---

<b>(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ</b>
31/03/2026

**DEFAILLANCES CRITIQUES :**  
3.2.1.a.3. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée (AV)

<b>NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE</b>
Contre-visite

**DEFAILLANCES MAJEURES :**  
3.3.1.b.2. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé (D)  
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)  
4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant (G, D)  
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)  
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé ou entaillé ou montage inadapté (AVG, AVD)  
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARD)  
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

<b>IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE</b>
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

**DEFAILLANCES MINEURES :**  
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG, AVD)  
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité  
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D, G)  
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVD, AVG)  
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVG, AVD, ARG, C)  
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG, AVG)  
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration (AR, AV)  
8.2.12.e.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

<b>(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR</b>
N° D'AGRÉMENT : 031Z1313
SIGNATURE :

<b>IDENTIFICATION DU VÉHICULE</b>			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation	
CP-129-SP (F)	11/01/2013	20/12/2001	
Marque		Désignation commerciale	
CITROEN		XSARA	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre	
VF7N1NFUB73504417	M1	VP	
Type/CNIT		Énergie	
MCT1302GX557		ES	
Document(s) présenté(s)			
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice			

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**  
31/01/2019 : 114971km / 29/01/2021 : 141106km / 20/03/2023 : 170831km / 16/05/2025 : 197554km

<b>(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ</b>
206842

<b>MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES</b>
---

<b>INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE</b>	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
<b>Ripage (-8 à +8m/km)</b>	+2.2m/km			
<b>Dissymétrie suspension (=30%)</b>	0%		26%	
<b>Forces verticales</b>	730daN		441daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	278daN	278daN	149daN	153daN
Déséquilibre (<20%):	0%		3%	
Force de freinage (efficacité):	278daN	278daN	149daN	153daN
Taux d'efficacité global (=50%):	73%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 18%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
CO ralenti (=0.5): 0 - CO ralenti accéléré (=0.3): 0 - Lambda (0.97 à 1.03): 1				
<b>Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)</b>	-2.0%	+1.4%		
<b>Feux de brouillard AV (-3.5% à -1.0%)</b>	-0.4%	-4.0%		

CP-129-SP

CT: 31/03/2026

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : VF7N1NFUB73504417

N° d'imprimé : ZA14613622

S031Z123  
26002813  
XXXXXXX