



N° D'IMPRIMÉ C69880413

PROCÈS-VERBAL  
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° DU PROCÈS-VERBAL

13/01/2026

26059362

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Contrôle technique périodique

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

12/03/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S033C324

(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD

(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE  
33650 MARTILLAC  
Tél : 0556726262

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 033F1011

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1ère mise en circulation

FY-763-HT (F) 01/04/2021 14/12/2020

Marque Désignation commerciale

CITROEN C5 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre

VR7ACYHZSLL077560 M1 VP

Type/CNIT Énergie

M10CTRVP096W770 GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

120627

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° :

DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	G	D	G	D
	AVANT		ARRIÈRE	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-0.1 m/km		
Dissymétrie suspension ( $\leq 30\%$ ) :	9 %		7 %	
Forces verticales :		945 daN		641 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	308 daN		328 daN	233 daN
Déséquilibre (<20%) :		6 %		4 %
Forces de freinage (efficacité) :	308 daN		328 daN	233 daN
Taux d'efficacité global ( $\geq 58\%$ ) :	68 %			225 daN

Frein de stationnement Taux d'efficacité ( $\geq 18\%$ ) : 24 %

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -2.8 % -1.3 %

Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -3.7 % -3.7 %