

N° D'IMPRIMÉ C69696062

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	26/09/2025	25057016					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVD						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVD 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2138 P0225						
25/11/2025							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 05/06/2025 : 117251 km						
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT : S033C324							
(9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD							
(3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262							
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT : 033C1356							
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VEHICULE							
(2) Immatriculation et pays GR-234-CB (F)	Date d'immatriculation 07/09/2023	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 10/07/2015					
Marque PEUGEOT	Désignation commerciale 208						
(1) N° dans la série du type (VIN) VF3CA5GRMFW016207	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP					
Type/CNIT M10PGTVP0369830	Énergie ES						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice							
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
118729							
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
		G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.2 m/km					
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		2 %			4 %		
Forces verticales :		783 daN			461 daN		
Frein de service							
Forces de freinage :		294 daN	314 daN	185 daN	188 daN		
Déséquilibre (<20%) :		7 %			2 %		
Forces de freinage (efficacité) :		294 daN	314 daN	185 daN	188 daN		
Taux d'efficacité global ($\geq 58 \%$) :		78 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18 \%$) :		23 %					
Émissions à l'échappement							
CO ralenti ($\leq 0.3 \%$) :		0 %		CO ralenti accéléré ($\leq 0.2 \%$) : 0.07 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.001			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-0.2 %	-0.7 %				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-2.3 %	-4.0 %				