

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **ZA14226025**

NATURE DU CONTRÔLE Contrôle technique périodique	(3) DATE DU CONTRÔLE 22/08/2025	N° DU PROCÈS-VERBAL 25006633
---	------------------------------------	---------------------------------

<b>(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE</b> Défavorable pour défaillances majeures	<b>(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ</b>
---	---

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ 21/10/2025
--

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE Contre-visite
--

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S031Z123
(9) RAISON SOCIALE : AUTO CONTROLE 31
(3) COORDONNÉES : ZAC GAROSSOS 31700 BEAUZELLE Tel : 05.61.42.27.81

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 031F1384
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 <sup>ère</sup> mise en circulation
FJ-859-HY (F) 05/08/2019 05/08/2019
Marque Désignation commerciale
FORD TRANSIT CUSTOM
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre
WF01XXTTG1JR42227 M1 VASP
Type/CNIT Énergie
FACYLFA1EDXS9WJCSABCACTCMOD GO
Document(s) présenté(s)
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 84836
---------------------------------

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

FJ-859-HY

CT : 21/10/2025

N° d'agrément : S031Z123

N° de série : WF01XXTTG1JR42227

N° d'imprimé : ZA14226025

S031Z123  
25006633  
XXXXXXX

**DEFAILLANCES MAJEURES :**

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (AVG)  
 4.5.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (D, G)  
 6.1.8.a.2. SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées  
 6.2.6.a.2. AUTRES SIÈGES : Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales) (ARG, AR)  
 8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important  
 Code(s) défaillance(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P24C7

**DEFAILLANCES MINEURES :**

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse  
 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG, AVD)  
 6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVG)  
 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (D, ARD, G)  
 6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG)  
 6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux  
 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Déterioration (AR, D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :  
 26/08/2020 : 13775km / 31/07/2021 : 26005km / 26/07/2022 : 40434km / 06/07/2023 : 53705km / 15/07/2024 : 69029km / /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8m/km)	-3.8m/km			
Dissymétrie suspension (=30%)	5%		3%	
Forces verticales	1344daN		1038daN	
<b>Frein de service</b>				
Force de freinage:	455daN	445daN	366daN	370daN
Déséquilibre (<20%):	3%		2%	
Force de freinage (efficacité):	455daN	445daN	366daN	370daN
Taux d'efficacité global (=58%):	68%			
<b>Frein de stationnement</b>	Taux d'efficacité (=18%): 21%			
<b>Emissions à l'échappement</b>				
Opacité des fumées (1.50m-1) C1: <0.10 - C2: <0.10				
<b>Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)</b>	%	-2.4%		